





REFERENZE:


INDAGINI DIAGNOSTICHE e MONITORAGGIO MICROCLIMATICO


-  Da gennaio 2009 a aprile 2009
Rilievo geometrico, restituzione grafica e rilievo fotografico delle capriate lignee piano sottotetto
Villa Reale, Monza

-  Da settembre 2007 al novembre 2008
Controllo microclimatico del **Santuario di S. Maria del Lavello** edificio e strutture ipogee, piano di manutenzione e conservazione programmata

-  Da marzo 2008 al novembre 2008
- applicazione e messa a punto di procedure per il monitoraggio microclimatico in situ e indagini diagnostiche a **Villa Monastero a Varenna**
- risoluzione di alcune criticità degli strumenti di misura (Data Logger) quali: segnalazione guasti via sms/radio, segnalazione durata stato batteria
- predisposizione di foglio di calcolo per la quantificazione dei parametri di analisi dei dati microclimatici (UNI 10829 - Beni di interesse storico e artistico - Condizioni ambientali di conservazione - Misurazione ed analisi)

-  Da dicembre 2007 al gennaio 2008
Riprese termografiche in modalità attiva e dinamica sulle strutture portanti degli affreschi e della volta presso Provincia di Bergamo, **Palazzo della Provincia di Bergamo Sala di Ulisse** della sede di Via Tasso 4 a Bergamo

-  Da ottobre 2006 al dicembre 2007
Valutazioni prestazionali di benessere termico igrometrico. Procedure analitiche applicate su aule dell'**Edificio Trifoglio di Giò Ponti**, edificio Nave e edificio Sede di Architettura, Politecnico di Milano

-  Da marzo 2006 al giugno 2006
Indagini diagnostiche sul costruito (indagini radar, prospezioni ultrasoniche, termovisione all'infrarosso), registrazione dati ed interpretazione delle stesse presso **Chiostro della Martorana ed edificio dell' ex Banco di Sicilia, PA**

